

Weld Protect



Ochrana svařovací hubice a okolí sváru.



Vlastnosti:

- Vytváří ochranný film ve sváru a jeho okolí
- Dokonale chrání svařovací hubice
- Neobsahuje silikon
- Neobsahuje kyseliny, tuky ani jedy
- Není na bázi vody
- Příjemně citrusově parfémován

Výhody:

- Zabraňuje ulpívání rozstříkaného kovu při sváření
- Zabraňuje vzniku „pecky“
- Nevytváří karcinogenní výpary
- Následná povrchová úprava je možná bez speciálního čištění
- Nedochozí k oxidaci ošetřených dílů

Aplikace:

Při svařování často dochází k ulpívání rozstříkaného kovu v okolí sváru. Vzniká tak problém s čištěním těchto míst a přípravou pro povrchovou úpravu.

WELD PROTECT je produkt který významně šetří čas a prostředky tím, že prakticky odstraňuje problémy s čištěním. Chrání okolí sváru před tímto jevem aniž by měl vliv na kvalitu sváru. Následná úprava povrchu je možná bez jakéhokoliv speciálního čištění. Dále se používá k ošetření a prodloužení životnosti svařovacích hubic.

APLIKACE: Veškeré svařence včetně nerezových, svářecí hubice

Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Objem / rozměr	Obj. číslo
Weld Protect	WPR	Spray	400 ml	1 02.0044
Weld Protect 5 l	WPR5L	Kanistr	5 l	1 02.0045
Weld Protect 25 l	WPR25L	Kanistr	5x 5 l	1 02.0047

Návod na použití:

1. Před aplikací nádobu důkladně protřepejte.
2. Aplikujte **WELD PROTECT** na svařovací hubici ze vzdálenosti 15 cm.
3. Ošetřete povrch v okolí sváru nástřikem **WELD PROTECTU** ze vzdálenosti 30 cm vždy asi 10 cm po obou stranách sváru.
4. Čištění před další povrchovou úpravou lze provést v rámci standardního odmašťování, není třeba speciální čištění.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!**Čas odvětrání:**

Okolní teplota (většinou i materiál)	Vlhkost	Čas odvětrání
< 20 °C	> 50 %	cca. 20 min
< 20 °C	< 50 %	cca. 15 min
> 40 °C	> 50 %	cca. 10 min
> 40 °C	< 50 %	cca. 5 min

Zdraví a bezpečnost:

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - **Provozovna:** Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz